

## Printera TEC B-SV4 sensoru konfigurēšana

### 1. Sensora tipa izvēle

- Atveriet printera vāciņu. Nogaidiet līdz gaismas diode nodziest un sāk mirgot sarkanā krāsā.
- Nospiediet un turiet FEED taustiņu 5 sekundes
- Atlaidiet taustiņu. Printeris pāriet sensora izvēles režīmā. Jums jānospiež taustiņš FEED, kad diode mirgo Jums vajadzīgajā krāsā:
  - Zaļa – izvēlēties melnās līnijas (black mark) sensoru
  - Oranža – neizvēlēties nevienu sensoru
  - Sarkans – izvēlēties atstarpju (gap) sensoru

### 2. Sensora automātiska kalibrēšana

- Izslēdziet printeri
- Ievietojiet papīru
- Pārvietojiet sensoru tā, lai tas būtu tieši pa vidu melnajai līnijai vai atstarpei
- Ieslēdziet printeri, turot FEED taustiņu
- Atlaidiet FEED taustiņu, kad printera diode mirgo sekojošās krāsās: oranžs-sarkans


### 3. Sensora manuāla kalibrēšana

Manuāla kalibrēšana var būt nepieciešama gadījumos, kad automātiska kalibrēšana nekorekti nosaka uzlīmes izmērus.


- Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot USB vai LPT pieslēgumu
- Pārlicinieties, ka printeris strādā, izdrukājot testa lapu

#### **Ja izmantojat USB pieslēgumu:**

- Atveriet Windows printeru izvēlni (Control Panel -> Printers and Faxes)
- Uzklikšķiniet uz printera ar labo peles pogu un izvēlieties Properties
- Izvēlieties Tools -> Action -> Send Printer Command...



- Ierakstiet ievades logā sekojošu komandu:  
{Z2;2,+000+000+00+000+00+00-00+000000XX }  
Kur XX – sensora jutības koeficients (00-63).




- Izslēdziet un ieslēdziet printeri

**Ja izmantojat LPT pieslēgumu:**

- Atveriet Windows komandrindu (Start -> Run -> ierakstīt „cmd” un nospieš Enter)
- Ierakstiet komandrindā sekojošu komandu:  
copy con lptX  
kur X – LPT porta numurs (parasti LPT1)

- Ierakstiet komandrindā sekojošu komandu:  
{Z2;2,+000+000+00+000+00+00-00+000000XX|}  
Kur XX – sensora jutības koeficients (00-63).



```
C:\ E:\WINDOWS\system32\cmd.exe
E:\Documents and Settings\Serveris>copy con lpt1
{Z2;2,+000+000+00+000+00+00-00+00000040!}
^Z
      1 file(s) copied.
E:\Documents and Settings\Serveris>
```

- Nospiediet Enter
- Nospiediet Ctrl+Z
- Nospiediet Enter
- Izslēdziet un ieslēdziet printeri